


ISUZU 五十鈴

使用AdBlue®的注意事項

"Incorrect AdBlue®" 警示



CAUTION

- 只可注入 AdBlue® 進 AdBlue® 儲存缸裡。
- 嚴禁以下行為
 - 混入水或其他液體(導致 SCR 系統故障)
 - 注入燃油(引起火警)
- 如曾意外地注入不合格的 AdBlue®, 整個 SCR 系統必需進行全面檢查。

使用五十鈴推薦的 AdBlue®

AdBlue®

- AdBlue® 是一種水性尿素溶液，由 32.5% 尿素及 67.5% 去離子水組成。
- "AdBlue®" 已由德國汽車工業協會(VDA)註冊商標，以 AUS32 (aqueous urea solution) 標準刊載於 ISO 22241-1 及 JISK2247-1 標準名冊內。



只供內部參考

ISUZU 五十鈴

SCR 系統的保養建議

AdBlue®

- 熄車後 3 分鐘才可拔電池頭
(讓 AdBlue® 回流到 AdBlue® 缸)
- 切勿改動或移動有關 DPD/SCR 系統的部件
(有機會影響排放和車輛表現)



ISUZU 五十鈴

SCR 系統的保養建議 - 定期更換 AdBlue® 濾芯


AdBlue®

更換 AdBlue® 濾芯:

跟一般油路、風路一樣，車輛上的 AdBlue® 管路亦設有一個濾芯。

濾芯更換週期為 每 200,000 公里 (N 系列, FRR, FSR)
100,000 公里 (FVR)
60,000 公里 (FX/FY, C&E 系列)

濾芯位置在 SCR 系統的供應模組 (Supply Module) 內，扭開蓋子即可取出更換。




ISUZU 五十鈴

DPD 系統保養

DPD 再生
進行再生程序時，小部份柴油會沿引擎內壁流到機油缸，使引擎機油油位上升，屬正常現象。


→ 如油量超過 "X" 記號，表示機油已混合了一定量的柴油，應立即更換機油。



ADVICE

五十鈴建議使用低灰機油

只供內部參考



五十鈴推薦機油品牌

ISUZU BESCO CLEAN
(10W-30)

其他品牌請參閱用戶和駕駛員手冊